

Referat af undersøgelse af blåregnen

Gennemgang af blåregnen, gruppen bestod af Søren, Martin og Lisser

Kildevældsgade:

Tv for 83B: Den kan beskæres lodret

83B: Svært at komme ind, meget dødt ved. Potentiel nedskæring til 1.sal

Mellem 83B og 83A: Beskæres lodret og fjernelse af grene tæt ved bygning

83A: Lodret beskæring

Mellem 83A og 81: Lodret beskæring

81: Lodret beskæring

Mellem 81 og 79B: Bør skæres ned af flere grunde, hjørne, blåregnen er i tagrenden, men vi vil være sikre på, at det ikke skader 'sagen'.

79B: Lodret beskæring

Mellem 79B og 79A: Den er så svag, at den slet ikke skal beskæres.

79A: Svært at komme ind, slynger sig mellem betonsøjlerne. Potentiel nedskæring til 1. sal.

Helsingborggade:

11: Svært at komme ind. Potentiel nedskæring til 1. sal.

Mellem 11 og 9: Lodret beskæring

9: Lodret beskæring

Mellem 9 og 7: svag, behøver ikke beskæring

7: Lodret beskæring

Mellem 7 og 5: Ny blåregn, ingen beskæring, men espalier bør færdiggøres

5: Svært at komme ind. Potentiel nedskæring til 1. sal

Mellem 5 og 3: Nedskåret blåregn, der er kommet op på et par år. Den er på vej ind i nedløbsrøret, hvor den skal beskæres. Vi anbefaler espalier her.

3: Lodret beskæring

Ved den blå port: Lodret beskæring

Hvor blåregnen er tæt på muren eller nedløbsrør, bør den fjernes de pågældende steder.

Vi anbefaler, at der sættes espalier op de steder, hvor blåregnen skæres ned, derudover at det færdiggøres mellem H 7 og 5, samt mellem 5 og 3.

På tredje sal bliver blåregnen beskåret i toppen, med mindre den er fjernet i en afstand, der svarer til og med tredje søjle fra muren.

Referent: Lisser