

E/F Wesselhave Skydedøre træbeklædninger



Gummiliste går ikke helt op.



Skydedør bør males snarest.




Generelt manglende malerarbejde.



Beklædning bør males.

E/F Wesselhave Altanbelægninger



Blade mellem brædder.



Træbeklædning.



Flisebelægning.



Tildækket afløb.



Blade bør fjernes, så afløb ikke tilstoppes.