

Wessels have

NOTAT

DATO: 5. april 2016

NOTAT NR: 1

SAGSNUMMER: A431-C

PROJEKTNAVN: Wessels Have

Renovering af pools

Udskiftning af folie.



Lille og stort bassin



Lille bassin

Forslag til udskiftning af folie:

Den eksisterende folie fjernes og bortskaffes. Underlaget eftergås for ujævnheder og revner, som udbedres. Efterfølgende pålægges ny folie.

Overslagspris


kr. 200.000,00

Vandindrængen i teknikrum




Vandindrængen i teknikrum






Utætheder ved rør til pumper




Relæ ude af funktion



Afløb fra skimmekasser er utætte





Forslag til udbedring:


Der er kommet mere skrappe regler omkring pools, kemikalier og hvordan, det skal håndteres. Derfor vil en renovering af dette omfang skulle leve op til de nye regler, også til opbevaring af kemikalier m.m.

Skjulte rør skal trykprøves for utætheder, og betonkonstruktionen tjekkes for revner, som eventuelt skal udbedres, og sandfiltre udskiftes.


Overslags pris

kr. 575.000,00

Udskiftning af skimmekasser



Skimmekasser.



Forslag til udbedring:

I forbindelse med udskiftningen af folie skal 4 stk. skimmekasser udskiftes, da de eksisterende er kraftigt angrebet af korrosion, og indløbene er skadede.

Overlagspris	kr. 125.000,00
Overlagspris i alt ex. moms	kr. 900.000,00
Vi anbefaler, at der sættes 20% af til uforudsete udgifter	kr. 180.000,00
<u>Overlagspris inkl. moms</u>	<u>kr. 1.350.000,00</u>

Med venlig hilsen

Jan Ahrensberg
Sagsingeniør
Tlf. 30 78 25 27
ja@ollgaard.dk

Leif Frandsen Macheel
Partner
Tlf. 20 45 35 55
lfm@ollgaard.dk